




“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ЛОКОМОТИВНО ДЕПО СОФИЯ

ул. “Заводска” №1, София 1202, България
тел., факс: (+359 2) 931 13 22;
locomotive_sf@bdz.bg
oldbos@abv.bg
www.bdz.bg



ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР
НА БДЖ- КОНЧАР
Г-н Гинчо Павлов



УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАВЛОВ,

В изпълнение на заповед за годишен преглед на инфраструктурата на Локомотивно депо София в Подуяне на 28.09. 2017г. беше извършен такъв.

При извършване на прегледа се констатира, че ж.п. стрелка № 709 е извън технически норми относно траверси и междурелсие. Всички траверси са напукани и изгнили следствие на дългогодишната им експлоатация.

Съгласно Инструкцията за устройство и поддържане на горното строене на железният път и железопътните стрелки стрелкови траверси са извън техническите норми и е необходимо да бъдат подменени.

За да се предотврати дерайлирането на тази ж.п. стрелка, е забранено движението по отклонението на ж.п. стрелка № 707.

Преустановяването на движение на возила по отклонението на ж.п. стрелка № 711 е продиктувано от изгнилите траверси в езиковата част. Изгнилите траверси са всичките и това може да доведе до дерайлиране на возило. Съгласно Инструкцията за устройство и поддържане на горното строене на железният път и железопътните стрелки стрелкови траверси извън техническите норми и е необходимо да бъдат подменени.

За да се предотврати дерайлирането на тази ж.п. стрелка, е забранено движението по отклонението на ж.п. стрелка № 711.

Господин Павлов искрено съжаляваме за възникналата ситуация и се надяваме на разбиране от Ваша страна, до като предприемеме мероприятия за отстраняване на техническите неизправните ж.п. стрелки № 709 и № 711.

С уважение:

инж. Динчо Минчев
Ръководител на Локомотивно депо София

